18. April 2016 - **Neue Infotafeln 'Kein Wasserwerk in Lengerich!' klären auf** - 2 Seiten

Themen

- die Inhalte der 1,20 x 0,85 Meter großen wasserfesten Infotafeln - aufgestellt an beliebten Ausflugszielen - verschaffen Durchblick:

  - Lengerich-Handrup ist 'nicht ganz dicht',
  - der Grundwasserspiegel sinkt schon jetzt,
  - geplantes Wasserwerk in Lengerich ist ungeeignet,
  - kein Grundwasser für die Industrie in Lingen/Ems

- Gründe für den sofortigen Erkundungsstopp: -

  - Bedarfsprognose und aktuelle Förderrechte sind bereits ausgeglichen,
  - alternative Möglichkeiten,
  - bereits jetzt Zehrung der GW-Reserven im Erkundungsgebiet,
  - GW-Senkung gefährdet Vegetation und Gebäude,
  - Erholungsgebiete bald nicht mehr so wie sie mal waren,
  - auch umliegende Kirchen sind betroffen

Stichpunkte: Kein Wasserwerk in Lengerich! / fehlende Hemmschichten / GW-Ganglinien / Niederschlagsmengen / Grundwasserneubildung / Zwangslage / Wasser-Entnahmerechte